




CNC-FAHRSTÄNDER-BEARBEITUNGSZENTRUM
CNC MOVING COLUMN MACHINING CENTERS



| Type | x y mm | | min ⁻¹ |
|--------------|---------------|----|-------------------|
| BFM 580x2500 | 2.500x580x450 | 24 | 10.000 |
| BFM 580x3000 | 3.000x580x450 | 24 | 10.000 |
| BFM 580x4500 | 4.500x580x450 | 24 | 10.000 |
| BFM 580x6500 | 6.500x580x450 | 24 | 10.000 |
| BFM 580x8500 | 8.500x580x450 | 24 | 10.000 |

CNC-PORTAL-BEARBEITUNGSZENTRUM
CNC PORTAL MACHINING CENTERS



| Type | x y mm | | min ⁻¹ |
|-----------------------------|-------------------------------|----|-------------------|
| WPC 2013/2513 | 2.000-2.500x 1.300x800/900 | 24 | 6.000 |
| WPC 2018/ 3018/4018 | 2.000-4.000x 1.800x900 | 24 | 6.000 |
| WPC 3022/ 4022/5022/6022 | 3.200-6.200x 2.200x1.000 | 24 | 6.000 |



CNC-5-ACHS-BEARBEITUNGSZENTREN
CNC 5-AXIS MACHINING CENTERS



| Type | x y mm | | min ⁻¹ |
|---------------------------------|-----------------------|----|-------------------|
| WMC 5A 630 | 650x450x475 | 30 | 18.000 |
| WMC 1100B | 1.100x600x830 | 30 | 8.000-10.000 |
| WFS 2000 5AX/ WFS L 2000 5AX | 2.000x 610/800x700 | 30 | 12.000 |
| WFS 3000 5AX/ WFS L 3000 5AX | 3.000x 610/800x700 | 30 | 12.000 |
| WFS 4000 5AX/ WFS L 4000 5AX | 4.000x 610/800x700 | 30 | 12.000 |
| WFS 5000 5AX/ WFS L 5000 5AX | 5.000x 610/800x700 | 30 | 12.000 |

We are Wagner!




CNC-FLACHSCHLEIFMASCHINEN
CNC SURFACE GRINDING MACHINES



| Type | \leftrightarrow mm | \updownarrow mm | min ⁻¹ |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| FSG 3A 818 | 480 | 220 | 2.850 |
| FSG 3A 1224 | 630 | 355 | 1.450 |
| FSG 1224 AD IV | 650 | 295 | 500-2.100 |
| FSG 1632 AD IV | 850 | 395 | 500-2.100 |
| FSG 1640 AD IV | 1.050 | 395 | 500-2.100 |
| FSG 2048/2064 AD IV | 1.300/1.700 | 560 | 500-2.200 |
| FSG 2448/2464/ 2480 AD IV | 1.300/1.700/ 2.100 | 685 | 500-2.200 |
| FSG 1224 AF | 305 | 610 | 500-2.200 |
| FSG 1640 AF | 405 | 1.015 | 500-2.200 |



CNC-RUNDSCHLEIFMASCHINEN
CNC CYLINDRICAL GRINDING MACHINES



| Type | \updownarrow mm | \leftrightarrow mm | min ⁻¹ |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| WCG 2550 NC | 500 | 250 | 2.000 |
| WCG 3260 NC- WCG 32200 NC | 600-1.000 | 300 | 30-350 |
| WCG 3860 NC- WCG 38200 NC | 1.500-2.000 | 360 | 30-350 |
| WCG 5060 NC- WCG 50200 NC | 600-2.000 | 480 | 10-600 |
| WCG 2550 CNC | 500 | 250 | 10-600 |

Wir sind Wagner!



MASCHINEN WAGNER
Werkzeugmaschinen GmbH
Robert-Bosch-Str. 1
77871 Renchen

Tel.: +49 (0) 78 43 700 0
Fax: +49 (0) 78 43 15 10

www.wagner-maschinen.de
vertrieb@wagner-maschinen.de



DREHEN
FRÄSEN
SCHLEIFEN
BOHREN

TURNING
MILLING
GRINDING
DRILLING

Mechanik mit Herzblut!



KONVENTIONELLE DREHMASCHINEN
CONVENTIONAL LATHES



| Type | \varnothing mm | \rightarrow mm | \ominus min ⁻¹ , mm |
|------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| DLC 180 | 360/215 | 1.000 | 38/2.000 |
| DLC 230 | 460/290 | 1.000/1.500 | 80/1.800 |
| DLC 330 | 660/420 | 1.500/3.000 | 105/1.600 |
| WDR 205/VS | 410/230 | 1.100-3.100 | 63/2.000 |
| WDR 255/VS | 510/320 | 1.100-3.100 | 80/1.500 |
| WDR 330/VS | 660/410 | 1.000-6.000 | 104/1.250 |
| WDR 380/VS | 760/510 | 1.000-6.000 | 104/1.250 |
| WDR 440 | 880/640 | 1.100-8.000 | 105/1.000 |
| WDR 490 | 980/740 | 1.100-8.000 | 105/800 |



CNC-FLACHBETT-DREHMASCHINEN
CNC-FLAT-BED LATHES



| Type | \varnothing mm | mm \rightarrow | \ominus min ⁻¹ , mm |
|----------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| WDE 500 | 500/280 | 1.500 | 82/2.200 |
| WDC 390 | 390/240 | 1.250 | 54/3.500 |
| WDC 460 | 460/295 | 1.250 | 54/3.500 |
| WDC 560 | 560/390 | 1.000/1.500/ 2.000/3.000 | 80/2.400 |
| WDC 660 | 660/460 | 1.500/2.000/ 3.000/4.000 | 105/2.000 |
| WDC 760 | 760/560 | 1.500-6.000 | 105/2.000 |
| WDC 810 | 800/610 | 1.500-6.000 | 104/2.000 |
| WDR 1200 | 650/1.290 | 1.500-5.000 | 130/500 |



CNC-SCHRÄGBETT-DREHMASCHINEN
CNC-INCLINED-BED LATHES



| Type | \varnothing mm | \rightarrow mm | \ominus min ⁻¹ , mm |
|--------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| WDS 570/A/AY | 570/300 | 453/758 | 65/4.500 |
| WDS 650/A/AY | 650/400 | 600/550 | 87/4.000 |
| WDS 680/A/AY | 680/465 | 1.600/2.300 | 87/4.000 |

Besuchen Sie auch
unsere Website



KONVENTIONELLE FRÄSMASCHINEN
CONVENTIONAL MILLING MACHINES



| Type | $\begin{matrix} z \\ x \quad y \end{matrix}$ mm | \leftrightarrow mm | \ominus min ⁻¹ |
|--------------|---|----------------------|-----------------------------|
| MFT 1370 | 1.000x380x400 | 1.370x320 | 43-3.225 |
| BVT 1270 2VS | 1.000x480x590 | 1.270x400 | 70-3.800 |
| WBK 1300 | 1.300x460x770 | 1.500x400 | 70-3.800 |
| WBK 1600 | 1.600x800x630 | 1.900x700 | 60-3.000 |



| Type | $\begin{matrix} z \\ x \quad y \end{matrix}$ mm | \leftrightarrow mm | \ominus min ⁻¹ |
|--------------|---|----------------------|-----------------------------|
| FCD 400-600 | 405-600x 305-450x400-450 | 890x225 | 40-2.000 |
| FCD 500 | 500x400x400 | 890x225 | 40-2.000 |
| FCD 600 | 600x450x450 | 890x225 | 40-2.000 |
| FCQ 1370x320 | 1.000x380x400 | 1.370x320 | 35-1.660 |
| FCQ 1600x360 | 1.300x320x450 | 1.600x360 | 60-1.800 |



CNC FRÄS-
MASCHINEN
CNC MILLING
MACHINES



| Type | $\begin{matrix} z \\ x \quad y \end{matrix}$ mm | \leftrightarrow mm | \ominus min ⁻¹ |
|-----------|---|----------------------|-----------------------------|
| WBE 1000S | 1.000x420x580 | 1.270x400 | 4.200 |
| WBE 1300S | 1.300x500x580 | 1.500x400 | 4.200 |



SÄULEN- UND RADIAL-
BOHRMASCHINEN
COLUMN DRILLING
MACHINES
RADIAL DRILLING
MACHINES

| Type | \downarrow mm | \rightarrow kW | \ominus min ⁻¹ |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| WSB 40R | 40 | 1,5 | 65-540/245-2.000 |
| PRC 50x1.600 | 50 | 4 | 16/25-2.000 |
| PRC 60x2.000 | 60 | 5,5 | 16/25-1.600 |
| PRC 80x2.500 | 80 | 7,5 | 16/16-1.250 |
| PRC 100x3.000 | 100 | 15 | 22/8-1.000 |
| PRC 50 Touch | 50 | 3,7 | 20-2.000 |



CNC-VERTIKAL-BAZ
CNC VERTICAL MACHINING CENTERS



| Type | $\begin{matrix} z \\ x \quad y \end{matrix}$ mm | \varnothing | \ominus min ⁻¹ |
|---------------|---|---------------|----------------------------------|
| WME 1300 | 1.300x500x570 | 24 | 60-8.000 |
| WME 1600 | 1.600x800x630 | 24/32/40 | 50-8.000 |
| WME 2000-3000 | 2.000-3.000x 800x630 | 24/32/40 | 50-8.000 |
| WMC 600L | 600x400x450 | 24 | SK40: 10.000/12.000 |
| WMC 800L | 800x500x550 | 24 | SK40: 10.000/12.000 |
| WMC 1100 C | 1.100x600x600 | 30 | 1-10.000 |
| WMC 1100 | 1.100x650x600 | 24 | SK40: 1-8.000 |
| WMC 1200/1400 | 1.200/1.400x 700x600 | 24 | SK40: 1-8.000 |
| WMC 1600/1800 | 1.600/1.800x 800x700 | 24 | SK40: 40-8.000 SK50: 30-6.000 |
| WMC 2000/2500 | 2.000/2.500x 1.000x800 | 24/32/40 | SK40: 40-8.000 SK50: 30-6.000 |
| WMC 3000 | 3.000x1.000x800 | 24/32/40 | SK40: 40-8.000 SK50: 30-6.000 |